

2022年7月4日

お客様各位

因幡電機産業株式会社  
産機カンパニー

## 電気用品安全法上の不備に関するお知らせとお詫び

平素は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が販売しております Abaniact 製品「アバニアクトBluetoothスピーカー」につきまして、本体貼付の銘板ラベルに電気用品安全法上の表示不備があることが判明いたしました。

当該製品につきましては、電気用品安全法に基づき安全性を確認しておりますので、そのままご使用いただいても何ら問題ございませんが、ご要望がございましたら、貼替用の銘板ラベル(修正版)をお送りさせていただきます。

お客様に大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、今回の事態を厳粛に受け止め、今後このようなことが発生しないよう徹底してまいります。

1. 対象製品 :アバニアクトBluetoothスピーカー(本体スピーカー)  
ABP-R03-M(2021年1月販売開始～)
- ※販売終了の旧製品につきましては、同様に安全上問題はございませんが、ご要望がございましたら対応させていただきます。

2. 不備内容 :PSE マークの表示不備(輸入事業者名の表示漏れ)

### 3. お問い合わせ

本件のお問い合わせは、下記窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

<お問い合わせ窓口>

フリーダイヤル 0120-952-276

メールアドレス [abaniact-abp@gr-inaba.com](mailto:abaniact-abp@gr-inaba.com)

受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日及び弊社指定休日を除く)

## 【別紙補足】

# アバニアクトブルートゥースプレイヤー 銘板ラベルの表示不備について

### ○従来の表示



本体裏側

※設置後、天井内に隠れます



赤点線の部分に「輸入事業者名」の記載がありませんでした




### ○修正後の表示



本体裏側

※設置後、天井内に隠れます



※補足

二重絶縁を表す回表示を追加しております  
(従来から備わっている性能になります)

**製品の安全性は確認しておりますので、  
そのままご使用頂いても問題ございません**

この度は、大変ご迷惑をおかけしますこととお詫び申し上げます。  
今後このようなことが発生しないよう徹底してまいりますので、  
引き続き本製品を御愛用賜れば幸甚です。